

R DE CLOCHE

—
• FOURNITURES
• DENTAIRES
—

Alfred JOLIOT

193, Rue St-Martin

PARIS

— 858 —

1903



156766-436-14

Téléphone 271-51

MAISON FONDÉE EN 1828



ALFRED JOLIOT

PRIX-COURANT ILLUSTRÉ

DES

OUTILS, INSTRUMENTS

ET

FOURNITURES DENTAIRES

1903

193, Rue Saint-Martin, 193

PARIS

CONDITIONS DE VENTE ET OBSERVATIONS

Tous mes prix sont nets et au comptant.

Toute commande non accompagnée de son montant, est expédiée contre remboursement.

Toutes les marchandises sont vendues prises à Paris; on est donc prié de joindre à l'envoi des fonds, le montant des ports pour les envois par poste ou par colis-postal.

Les commandes sont généralement livrées ou expédiées dans les 24 heures.

En commandant, prière de donner exactement les désignations et numéros du présent Tarif.

Ce Catalogue est divisé en deux parties :

La première partie contient les Outils et Fournitures pour l'atelier;

La deuxième partie contient les Instruments et Fournitures pour le cabinet.


L'ordre alphabétique a été observé autant que possible.

Toutes mes marchandises sont de qualité supérieure, malgré la modicité de leurs prix. Elles sont garanties contre tout défaut de fabrication.

Ce Tarif contenant des articles très variés et susceptibles de changer de prix, on est prié de ne pas le considérer comme définitif.

Cet Album-Tarif a été déposé conformément à la loi pour garantir l'ensemble de sa disposition et les gravures contre toute imitation.

OUTILS & FOURNITURES POUR L'ATELIER



N° 2.

ABAT-JOUR en tôle, vernis à 3 branches.

Diamètre . . .	0 ^m 27	0 ^m 30	0 ^m 35 c/m
La pièce. . .	1 75	2 »	2 25



N° 4.

ALPHABETS ET CHIFFRES

En acier fondu, très renforcés

n° 2, pour marquer acier.



N° 6.

Millimètres . .	1/2	3/4	1 à 4	4 1/2 à 6	7	8	9	10
N° 4. L'alphabet	12 »	8 50	7 25	8 75	10 75	12 75	15 75	18 50
N° 6. Le jeu de chiffres	4 »	3 »	2 40	2 90	3 50	4 25	5 25	6 25

En acier fondu, renforcés, n° 4, pour marquer cuivre.

Millimètres	1 à 4	4 1/2 à 6	7	8	9	10
N° 4. L'alphabet	3 50	3 75	4 25	5 25	6 25	7 50
N° 6. Le jeu de chiffres	1 20	1 30	1 40	1 80	2 25	2 50


/AMIANTE en feuilles pour souder.

Epaisseur 5 millimètres Le kilog. 3 »

ARCHETS en baleine.

Longueur	30	40	50	c/m
La pièce	» 50	» 75	1 25	

ARTICULATEURS



N° 8.

en fer étamé

La douzaine. 8 50 ; La pièce. » 75



N° 10.

en bronze

La pièce. 4 »

AUGETTES EN ZINC

pour tours.



N° 12.
ordinaire

La pièce. 3 50



N° 14

avec fontaine


La pièce. 10 »

BALANCES A PÉDALE

Boite noyer



N° 16.



N° 18.

Avec série de poids, en grammes..	30	50	100	200	300	400	500
Longueur des boîtes, en centimètres	24	27	30	33	35	40	45
N° 16. A cordons . . La pièce.	8 75	9 50	12 »	15 »	19 50	24 »	29 »
N° 18. A étriers, } doubles plateaux. } La pièce.	10 »	10 50	13 25	16 50	21 25	27 »	32 »



N° 20.

BIGORNES en acier poli fin

Montées sur pied fonte.

Petites.	la pièce.	3 75
Grandes	—	4 50



N° 22.

BILLOTS

En Orme tortillard de 0^m60 c/m de hauteur.

Diamètre	20	25	30	c/m
La pièce	6 »	8 »	10 »	



N° 24.

BOCFILS emmanchés " PORTE SCIES "

Longueur	16	19	c/m
Ordinaires	1 40	1 75	la pièce
À l'anglaise, soignés, vis en acier.	2 25	2 60	—

BOIS POUR POLIR

Fusains } Blancs tirés.	Longueur	14	18 c/m
	La botte	» 10	» 20



N° 26.

BOITES EN FER-BLANC

Pour limaille.

Diamètre	7	8	10	12 c/m
Hauteur	5	6	10	12 c/m
La pièce	» 75	» 90	1 30	1 80

BOLS EN CAOUTCHOUC

pour le plâtre.



N° 28.

Diamètre 12 c/m la pièce 3 25

BORAX pour souder.

En poudre le kilog. » 90
 En cristaux. — 2 50

BROSSES A POLIR à la main

en soie, n° 0, 1, 2, 3, 4

Manche bois, qualité garantie.



N° 30.

Rangs	2	3 »	4	5	6	8
La douzaine	2 50	3 »	3 60	4 25	5 »	6 »

BROSSES POUR POLIR AU TOUR

En soie rude ou douce.

Circulaires.



N° 32.

N°s	1	2	3	4 et 11	5 et 12
Rangs	1	2	2	3	4
Diamètre	50	55	65	75	85 m/m
La pièce	» 30	» 50	» 60	» 95	1 50
N°s	6 et 13	7 et 14	8 et 15	9	10
Rangs	4	5	6	4	6
Diamètre	100	100	110	50	65 m/m
La pièce	2 10	2 70	3 »	» 90	1 65



N° 34.

Forme boule.

Diamètre	40	50 m/m
La pièce	» 65	» 75

BROSSES POUR LE TOUR EN COTON POUR AVIVER

Circulaires.



N° 36.


	N°s	25	26
Diamètre		55	75 m/m
Epaisseur		18	25 m/m
La pièce		» 50	» 90



N° 38. Tampons, 30 m/m, 14 trous, n° 29. . . la pièce » 40


BRUCELLES OU "PRÉCELLES"

Ordinaires.


	9	11	12	14	c/m la pièce
	» 20	» 20	» 25	» 35	

N° 40.


Façon Genève.

	Becs arrondis	la pièce	» 30
	Becs triangulaires	—	» 20

N° 42.

	Façon Paris	la pièce	» 40
--	-----------------------	----------	------

N° 44.

	En fil de fer, pour souder . .	la pièce	» 35
--	--------------------------------	----------	------

N° 46.

BURETTES A L'HUILE

En fer-blanc.

Bec droit ou de côté.



N° 48.



N° 50.

La pièce » 30

CABRONS POUR POLIR

Bois recouverts de papier émeri.

En Papier émeri, plats	Par grosse 5	» Par douzaine.	» 50
— — 1/1 ronds, ronds, triangles, carrés	— 6	»	» 60

Bois recouverts de peau noire.

	Plats simples	Plats retroussés	Demi-ronds	Ronds	Triangles
En mouton.	1 25 » 15	1 50 » 15	1 50 » 15	2 25 » 25	2 50 douz. » 25 pièce.

CALIBRES A COULISSE



N° 52.

A bouton, en buis	la pièce	» 50
en cuivre	—	2 25
en maillechort	—	3 »

CALIBRES RONDS

Pour le métal en Fils et en Planches.



N° 54.

Ordinaires 24 coches	la pièce	3 »
Par dixième de m/m 30 coches de 1 à 30/10 m/m	—	7 50

CALIBRES Système "PALMER"

en acier, ordinaires, au vingtième de millimètre.



Ouverture	15	20	25	m/m
La pièce	3 50	4 50	5 50	

En maillechort, au centième de millimètre
à friction

N° 56 Ouverture	15	20	25	m/m
La pièce	7 50	9 »	10 50	

CAOUTCHOUCS DENTAIRES

QUALITÉ EXTRA

Brun	le kilo	25 »
Rose	—	40 »
Blanc	--	30 »

CAPSULES EN PORCELAINES

Pour dérocher.

A bec, sans manche.



N° 58.

Diamètre	70	84	97	110	m/m
La pièce	» 60	» 70	» 80	1 »	
Diamètre	125	140	150		m/m
La pièce	1 30	1 60	2 »		

A bec, avec manche.



N° 60.

Diamètre	70	84	97	110	m/m
La pièce	1 10	1 25	1 50	1 75	
Diamètre	125	140	150		m/m
La pièce	2 10	2 50	3 »		

CARDE




N° 62.

Brosse sur bois.

La pièce	» 25
--------------------	------

CASIERS EN SAPIN

Avec tiroirs, pour outils.



N° 64.

Nombre de tiroirs	Mesures extérieures			La pièce
	Hauteur	Largeur	Profondeur	
10	32 c/m	32 c/m	24 c/m	7 »
15	40	32	24	8 75
20	49	32	24	10 50
24	57	32	24	12 25
27	62	34	26	15 75
27 avec porte	62	34	28	17 50
27 avec porte et pupitre	73	34	28	21 »

CHALUMEAUX à la bouche

Simples

N° 66.

Longueur	16 à 33 c/m						
En fer	» 30						
Longueur	16	19	22	25	27	30	33 c/m
En laiton	» 30	» 30	» 30	» 35	» 35	» 40	» 50 la pièce.

A boule

N° 68.

Longueur	16	19	22	25	27	30	33 c/m
En laiton	» 50	» 50	» 50	» 60	» 60	» 70	» 80 la pièce.

Au gaz à la bouche ou au soufflet.

En cuivre nickelé avec clef et brûleur.

La pièce 4 50

N° 70.

Le tube caoutchouc avec embouchure os est en plus et vaut. La pièce » 50

Automatique au gaz, au soufflet.

N° 1 la pièce 9 50

N° 2 — 13 »



N° 72.

CHARBONS PLATRÉS pour souder.



N° 74.

Dimensions.	17×6	19×7	17×10	20×10 c/m
La pièce . . .	» 10	» 15	» 25	» 30



N° 76.

CHEVILLES POUR ÉTABLIS

Ordinaires petites	la paire	» 25
grandes	la pièce	» 15

CIRES

Rose mince laminée pour modeler	le kilog.	9 »
Collante en bâtons pour modèles . . . la douzaine	2 »	la pièce » 20
Blanche vierge en galettes, pour empreintes	le kilog.	7 50
Jaune pure en pains, pour empreintes	—	5 50

**CISAILLES A MAIN, en acier fondu,
Forme ordinaire.**



N° 78.

Longueur	12	14	15	16	19 c/m
La pièce	2 50	2 60	2 75	3 »	3 50

Légères nickelées 18 c/m



N° 80.

Droites	la pièce	1 75
Courbes	—	2 25

CISEAUX POUR MÉTAL



N° 82.

20 c/m long
droits

La pièce 3 50



N° 84.

12 c/m long

Droits . la pièce	1 75
Courbes. —	2 25




N° 86.

pour couronnes

10 1/2 c/m long


Droits. . la pièce	1 60
Courbes: —	2 10

CISEAUX ET GOUGES au marteau
Pour Estamper.



La pièce » 50

CISEAUX ET GOUGES coudés
Pour Caoutchouc.



N^{os} 94-96. La pièce » 80
N^o 98. » 90



N^o 100.

CLAIES EN HÊTRE

Pour Parquets.

Dimensions.	Petits	Grands]
	carreaux	carreaux
	60x55 ^m /m	115x55 ^m /m
100 x 65 c/m.	3 » pièce	2 60 pièce
100 x 50 "	2 50 —	2 » —
100 x 35 "	2 » —	1 75 —

COMPAS



N° 102.

A ressort, droits.

Longueur	8 à 14 c/m
La pièce.	1 40 »



N° 104.

A ressort, pour épaisseurs.

Longueur	8 à 14 c/m
La pièce.	1 75 »



N° 106.

En cuivre, huit-chiffre.

Longueur 8 c/m	simple	à 1/4 de cercle
La pièce.	» 40	» 60

CORDES EN CUIR pour Tours.

	Diamètre	3 1/2	4	4 1/2	m/m
Le mètre		» 25	» 30	» 50	



N° 108.

CORDES EN BOYAU

Pour Tours.


(par pièces de 20 mètres)

Nos.	16	18	20	22	24
Le mètre.	» 30	» 40	» 70	1 10	1 90

Ferrées, pour archets en baleine.

Par 1 mètre. Nos 2 à 6	la douzaine.	1 50
—	la pièce	» 15

COUTEAUX A PLATRE



N° 110.

Ordinaire.

Longueur totale 19 c/m, la pièce . » 75



N° 112.

Sur Planchette.

Lame de 19 c/m longueur

La pièce. 5 »

CROCHETS pour cordes en boyau.

N° 114.	Nos	16 à 20	22	24
	La pièce	» 35	» 45	» 60

CUILLÈRES A FONDRE



N° 116.

renforcées
en fer embouti
de 12 à 20 c/m diamètre.

Le kilo. 1,75




N° 118.

En fonte malléable
manche mobile
12 c/m diamètre.

COMPLETE. la pièce 2 50

LE MANCHE SEUL — » 60




Largeur
N° 120.

ÉTABLIS EN CHÊNE

Ordinaires, avec tiroirs et pieds.

Nombre de places	Largeur	Longueur	Ordinaires	Soignés
			40 m/m épaisseur. la pièce	51 m/m épaisseur. la pièce
1	» 80 c/m	» 55 c/m	14 »	» »
3	1 20 —	» 85 —	24 »	» »
5	1 55 —	1 40 —	60 »	70 »
7	1 65 —	2 10 —	85 »	100 »



N° 122.

Mobiles

à quatre pieds avec tiroir.

A une place.

Largeur 80 c/m

Profondeur 60 c/m

Poids approximatif, 23 kilos.

La pièce 20 »

ÉCHOPES POUR CAOUTCHOUC



Onglette

2 75

» 25

Ciseaux plats.

2 75

» 25

Gouges creuses.

5 50 la douzaine.

» 50 la pièce.

ÉTAIN

En baguettes. Prix variable.

En feuille de 1/10^m épaisseur (par 250 gr.). le kilog. 9 »

EQUARRISSEIRS

Adoucis, à chaussures.

Numéros.	000 à 0	1 à 4	5 à 8	9 à 12
La douzaine.	» 50	» 50	» 60	» 60


Anglais à cinq pans.

Calibre Stubs.	N ^{os} 72 à 56	54 à 50	48 à 46	44 à 40	38 à 36	34 à 30
Diamètre dixièmes	m/n 6 à 12	13 à 18	19 à 20	21 à 25	26 à 27	28 à 32
La douzaine.	1 50	1 75	2 25	2 60	3 »	3 50
La pièce.	» 15	» 20	» 25	» 25	» 30	» 35

Calibre Stubs.	N ^{os} 28 à 20	18 à 14	12 à 6	4 à 2
Diamètre dixièmes	m/m 34 à 40	42 à 45	46 à 52	53 à 55
La douzaine.	4 50	5 50	6 75	8 »
La pièce.	» 45	» 50	» 60	» 75

ÉTAUX A AGRAFE POUR ÉTABLIS

Parallèles. Tournants perfectionnés.



No 124.

N ^o	Poids	Ouverture.	Lar- geur.	La pièce.
1	1 ^k 500	40 m/m	45 m/m	12 50
2	2 ^k 600	55 m/m	60 m/m	14 »
3	5 ^k	70 m/m	70 m/m	23 »
4	8 ^k	90 m/m	80 m/m	29 25



No 126.

Parallèles en fonte d'acier.

Numéros.	1	2	3
Poids	0.750	1 ^k 150	3 kil.
Ouverture.	40	55	90 m/m
Largeur.	45	60	80 m/m
La pièce.	4 25	5 75	11 50



No 128

ÉTAUX A MAIN, Polis.

Longueur.	8	9 1/2	11	12	14 c/m
La pièce.	2 25	2 50	3 »	3 50	4 25

ÉTAUX A QUEUE, A BOUTS RONDS OU A MAGHOIRES

Manche fer.



N° 130.

Ordinaire.
La pièce. 1 25



N° 132.

Percé.
La pièce. 1 50



N° 134.

ÉTAUX A PIED

Ordinaires / tournants.

Poids de . . .	10 à 14	15 à 18	19 à 24	25 à 30 kilog.
Le kilog . . .	1 60	1 25	1 30	1 15

Prix sujets à variations.

FERS A SOUDER



N° 136.

Grosseur	8	10	12	14	16 m/m
La pièce .	» 50	» 60	» 70	1 10	1 50

FEUTRES POUR POLIR AU TOUR

Meules garnies de bois.



N° 138.

Diamètre du feutre . . .	40	50	60	70	80	90 m/m
Epaisseur . . .	8	10	12	15	18	21 m/m
Diamètre du bois . . .	24	32	40	46	52	58 m/m
La pièce	» 35	» 60	1 »	1 70	2 10	3 50

Meules non garnies de bois.



N° 140.

Diamètre	30	40	50	60 m/m
Epaisseur	8	12	16	20 m/m
La pièce	» 20	» 40	» 90	1 70

FEUTRES POUR POLIR AU TOUR (SUITE)



N° 142. N° 144.

Tampons bout arrondi ou pointu.

40 m/m long, 20 m/m diamètre. la pièce » 75
 50 m/m — 30 m/m — — 1 »



N° 146.

FIL DE FER, carcasse recuit sur bobines.

(Par 8 bobines au kilog.)

	N° 8	12	16	20	24
Par kilog.	1 05	1 15	1 25	1 40	1 60
Par bobine.	» 20	» 20	» 20	» 20	» 25

FILIÈRES A TARAUDER A TROUS, à 2 rangs.

SANS QUEUE, CHUTE DE 1/10^m PAR TROU

A filets ordinaires.

	de 18	24	30	36	42 trous.
	de 11 à 19/10	10 à 21	8 à 22	7 à 24	5 à 25/10 ^m /m
N° 150. A trous ronds, sans tarauds.					les cent trous 5 »
N° 152. — à simple échancrure avec tarauds					— 12 »

N° 148.

A gros filets.

	à 30	36 trous
	de 8 à 22/10	8 à 25/10 m/m
A trous ronds, avec tarauds.	les cent trous 12 »	

A QUEUES AVEC TARAUDS

Chute de 2/10 m/m par trou.

à 18

24 trous

de 30 à 46/10

26 à 48/10 m/m

N° 150. A trous ronds. les cent trous 15 »
 N° 152. — à double échancrure — 25 »

N° 150. N° 152.

Chute de 2/10 m/m par trou

à 30

36 trous

de 24 à 52/10

de 20 à 54/10 m/m

N° 150. A trous ronds. les cent trous 20 »
 N° 152. — à double échancrure. — 30 »

FILIÈRES A TARAUDER A COUSSINETS A anneau.



N° 154.

Taraudant de 2	à 4	6	8 trous
	à 3 1/2	2 à 4 1/2	1 1/2 à 5 m/m
	5 50	6 50	8 » la pièce.



N° 156.

FILIÈRES A TIRER

EN ACIER

Qualité garantie.



N° 158.

Trous ronds ou carrés.

Les 100 trous

20 trous, de 4 à 10, 7 à 20, 15 à 30/10 m/m	} 10 »	
30 — de 2 à 10, 5 à 20, 10 à 35/10 m/m		
40 — de 10 à 40/10 m/m		} 13 »
50 — de 10 à 50/10 m/m		
60 — de 10 à 60/10 m/m		} 15 »
80 — de 10 à 80/10 m/m		
100 — de 10 à 100/10 m/m	20 »	

Trous demi-ronds.



N° 160

25 trous de 10 à 35/10 m/m. les cent trous 25 »



N° 162.

FONTAINES en zinc verni.

Pour laver les mains.

N°	1	2	3	4
Contenance . .	5	7	9 1/2	12 1/2 Litres.
La pièce. . . .	4 75	5 50	6 25	7 50



FORTES « ou MÈCHES » pour métal.

N° 164.

à 2 biseaux, pour drilles et porte-forets.

Grosueur de la tige m/m	1	1 1/2	2	2 1/2	3
La douzaine	» 50	» 60	» 75	» 90	1 »
La pièce	» 05	» 7 1/2	» 7 1/2	» 10	» 10

FORMES POUR COULER LES ZINCS



N° 166.

Rondes

La pièce » 75



N° 168.

Demi-rondes simples

La pièce » 75



N° 170.

Demi-rondes doubles

La pièce 1 80



N° 172.

**FORGE PORTATIVE
avec robinet pour le gaz
à simple vent, à pédale.**

Diamètre des cuirs . . . 20 c/m	La pièce . . . 65 »
. . . 25 c/m	. . . 85 »

FOURNEAUX A GAZ brûlant bleu

en fonte, pour dérocher.



N° 174.

	N°s	1	2.
Diamètre		13	16 c/m
La pièce		2.75	4 »

FOURNEAUX A GAZ

**AU SOUFFLET
A BASCULE**
avec cuvette en terre
et lingotière
pour petites fontes.



N° 176.

A TIRAGE D'AIR
pour fondre plomb, zinc
étain, etc.



N° 178.

L'appareil 21 50 pièce.
Cuvette pour id. » 35 la pièce.

La pièce. 14 »
Cuillère en fonte malléable pour
id. en plus 5 »

GRATTOIRS

Triangles évidés coniques.



N° 180.

Longueur.	8	9	11	12	14 c/m
La pièce..	» 50	» 50	» 60	» 75	» 90

Courbes pour caoutchouc.



La pièce » 70

GOMME LAQUE

En bâtons . . . le kilog. . . 7 » le bâton. . . » 10


HUILE

Pour horlogerie . . . le flacon » 40
 Pour souder à l'étain . . . — » 40

LAMINOIRS

Rouleaux unis acier fondu

Avec pignons, Pression centrale, sans banc ni colonne.



Longueur des rouleaux.	40	60	80	m/m
Diamètre —	32	38	45	m/m
Poids approximatif.	6	11	17	kil.
Complets la pièce	110	» 135	» 170	»
Rouleaux seuls la paire	46	» 56	» 70	»
Colonne en fonte pr id. . . la pièce	14	» 14	» 17	50

N° 182.

NOTA. — Tous les Laminoirs sont vendus avec garantie.

LAMPES A ÉCLAIRER

au gaz, sans verre ni abat-jour.



N° 184.

A TRINGLE

la pièce

Avec bec papillon . . . 6 60

— rond . . . 8 25


Abat-jour tôle étamée
 pour id. 1 75



N° 186.

Trotteuse
 avec clef

La pièce . . . 3 »



N° 188.

A COLONNE

	Fixes ou mobiles	la pièce
Avec 1 robinet . . .	9	»
— 2 — . . .	10	»
— 3 — . . .	11	»
— 4 — . . .	12	»

LAMPES A SOUDER

Au gaz.



N° 190.

Pied cuivre.

La pièce 4 50

A essence.



N° 194.

En laiton, à crémaillère.

8 c/m diam. Pièce 6 »

LAMPES A GAZ, brûlant bleu

A BOULE, PIED FONTE



N° 196.
ordinaire.

La pièce 2 50

Avec clef, en plus.



N° 198.
avec cerce.

La pièce 4 25

La pièce 1 »

LAMPES A ESPRIT DE VIN

En cuivre.



N° 200.

Rondes basses.

Diamètre 60 m/m. . . la pièce » 90

— 70 m/m. . . — 1 30

En verre.



N° 202.


Diamètre 60 m/m. . . la pièce 1 10

— 70 m/m. . . — 1 25

LIMES DEMI-ROUNDES

pour caoutchouc.

pour métal.



long. 11 ^c / _m	douz. 4	»	pièce	»	40	douz. 3	8 ¹ / ₂	pièce	»	35	d. 4	75	p. »	40
— 12 —	—	4	75	—	»	45	—	4	40	—	»	40	—	50
— 14 —	—	5	50	—	»	50	—	5	»	—	»	45	—	55
— 16 —	—	6	75	—	»	60	—	6	30	—	»	55	—	65

Nota. — Les limes représentées ci-dessus sont de 12^c/_m long

LIMES POUR RACINES



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
La douzaine				5 50	La pièce				> 50

LIMES EN CORINDON

Plates, triangles, ovales	la pièce	> 70
Rondes, demi-rondes	—	> 80


MAILLECHORT

	En fil.		En planches.	
Dixième de m/m . . .	5 à 7	8 et au-dessus	2/10 et au-dessus	
Par kilog	6 »	5 25	5. »	le kilog.
Au détail	8 »	7 »	6 50	—
	En fil demi-rond (3 grosseurs).		le rouleau » 50	

MAILLETS

En bois.


Ordinaires.



N° 204.

En buffle.

Pointus.



N° 206.

Diamètre	30	40	50 ^{1/2}	60 m/m	
Pièce . . .	» 40	» 50	» 70	1 »	La pièce 1 25.

MANCHES



N° 208.

Pour limes, en if.

Diamètre	5 à 10 ^{1/2}	12 à 14	16 à 18	20 à 22 m/m	assortis
La douzaine	» 50 ^{1/2}	» 50	» 75	» 75	» 50
La pièce	» 05 ^{1/2}	» 05	» 7 1/2	» 7 1/2	» 05



N° 210.

Pour bocfils, en if . . . la douz. » 50. la pièce » 05.
 — en bois noir — » 90 — » 10

Pour Echoppes.



N° 212. N° 214. N° 216. N° 218.

En if . . la douz. » 50 la pièce » 05.

Pour équarrissoirs, à pans.



N° 220.

	16 à 20 m/m		24 à 30 m/m	
En if..	1 75	2 »	2 »	la douzaine.
	» 20	» 20	» 20	la pièce.

Pour maillets en frêne. La pièce » 10

MANCHES

POUR MARTEAUX D'ÉTABLI



ronds, en frêne.

N° 222.

La pièce. » 10



plats, en if.

N° 224.

La pièce. » 10

POUR MARTEAUX A ESTAMPER, en cornouiller.

Longueur	30	32	35	40	45	50 c/m
La pièce.	» 10	» 15	» 20	» 25	» 30	» 40

MARTEAUX EN ACIER FONDU

noirs, à pans, pour l'établi.



N° 226.

50 à 55	60	65	70	75	80 m/m long.
» 50	» 50	» 60	» 60	» 70	» 70 la pièce
85	90	100	110	120 m/m long.	
» 80	» 90	1 »	1 25	1 60	la pièce.

Pour horlogers, polis, pour l'établi.



N° 228.

40 à 55	60 à 65	70 à 80	85 à 95	100 à 110 m/m long.
» 50	» 60	» 75	» 90	1 10 la pièce.



N° 230.

Pour estamper.

de 500 à 900 gr.	de 1000 à 1900 gr.	au-dessus de 2000g.
3 »	2 75	2 50 le kilog.

A deux têtes rondes se facturent » 25 c. en plus par kilog.

MEULES EN GRÈS AUGE FONTE

A main.



N° 232.

Numéros	5	6	7	8	9	10
Diamètre	14	16	18	21	24	27 c/m
Avec auge, la pièce.	2 60	3 »	3 50	4 »	4 50	5 25
Sans auge, avec arbre, la pièce.	2 »	2 »	2 25	2 50	2 75	3 25



MEULES EN GRÈS, AUGE FONTE

Au pied.

Diamètre.	33	40 c/m
Avec auge et capuchon . . . la pièce	14 »	18 »
Sans auge, avec arbre.	4 »	5 50

N° 234.

MEULES POUR TOUR D'ATELIER

Diamètre.	25	38	50	60	75 m/m
En corindon.					
Epaisseur 3 ^m /m.	» 30	» 45	» 60	» 80	1 » pièce
— 6 ^m /m.	» 35	» 50	» 70	» 90	1 75 —
En carborundum.					
Epaisseur 3 ^m /m.	1 25	2 »	2 25	3 »	3 50 —
— 6 ^m /m.	1 50	2 25	2 50	3 »	3 50 —

MOUFLES

simples



N° 236.

en fonte malléable.

N°s	1	2	3
	2 50	2 90	3 25
en bronze.			
	4 25	4 75	5 25

à clavettes



N° 238.

en fonte malléable.

	1	2	3
	3 75	4 25	4 75
en bronze.			
	6 »	7 »	8 »

à coins.



N° 240.

en fonte malléable.

	1	2	3
	4 25	4 75	5 25
en bronze.			
	7 »	8 »	9 »
COINS POUR ID.			
en fonte. . . la pièce	» 30		
en bronze.	» 60		



N° 242.

Brides pour moufles

en fer forgé.

pour 1 moufle.	la pièce	1 75
— 2 —	—	2 25
— 3 —	—	3 »
— 4 —	—	4 —

PAILLASSONS CERCLES POUR BILLOTS



N° 244.

Diamètre.	30	35	40	45	50	c/m
La pièce	2 »	2 25	2 75	3 25	3 75	

PAPIERS

Emeri « A. J. »	Par cent feuilles.	4 75	Par douzaine.	» 60
Verre 1 ^{re} qualité	—	4 25	—	» 60

A articuler, bleu en bandes, la douz. 1 » le cahier » 10

PEAUX

DE MOUTONS, « Basanes » pour établis.

	N ^{os}	1	2	3	4
La pièce		3 75	4 50	5 25	6 25

Garnie d'œillets En plus : Par pièce. » 25

De Chamois jaunes poncées.	N ^{os}	1	2
La pièce		1 50	2 25



N° 246.

PERRUQUES en fil de fer.

Pour souder. le kilog. 4 50

PIERRES A L'HUILE POUR AIGUISER

Arkansas extra.

En plaques taillées sur 6 faces. le kilog. 32 »

En plaquettes montées sur boîte acajou

	N ^{os}	1	2	3
La pièce		3 »	4 25	5 50

Du Levant extra

En plaques taillées sur 6 faces. le kilog. 4 »

PIERRE PONCE, en poudre. le kilog. » 50



N° 248.

PINGEAUX A BORAX

Ordinaires, Hens gris.

	N ^{os}	1	2	3	4	6	8
La douzaine		» 25	» 30	» 35	» 40	» 60	» 90

PINGES

Plates ou rondes



N° 250.



N° 252.

Ordinaires polies.

Longueur	11	12	14	15	16	c/m
La pièce	» 50	» 90	» 75	» 90	1 10	

Noires tout acier fondu

Longueur	11 à 12	14	15	16	c/m
La pièce	» 90	1 10	1 30	1 60	



N° 254.

Mâchoires d'étaux.

Longueur	11	12	14	15	16	c/m
La pièce.	1 20	1 30	1 50	1 80	2 10	

A coulant

acier ordinaire polies.



N° 256.

Bouts ronds.



N° 258.

Droites.

Longueur	11	12	14	15	16	c/m
La pièce.	1 40	1 60	1 90	2 25	2 60	

A couper

acier fondu, polies.



N° 260

De côté.



N° 262.

A couper sur champ

Acier fondu, noires.

12 c/m long. la pièce 1 75



N° 264.

A percer le métal.

Longueur	16	18	c/m
N ^{os}	2 à 10	11 à 16	
La pièce	3 75	4 »	

A tirer, à la main

branches demi-rondes.

Largeur des mâchoires



N° 266.

20	24	29	m/m
4 »	5 »	6 25	la pièce

PINCES (Suite)



N° 268.

à cintrer

1 bec rond, 1 bec creux.

Longueur 13 c/m. la pièce 1 50



N° 270.

à découper

des entailles dans les plaques.

Longueur 16 c/m la pièce 3 »



N° 272.

Universelles nickelées

pour plier et couper.

Longueur 15 c/m la pièce 4 25



N° 274.

Nez fendu à vis, manche ébène

pour goupilles.

Longueur . . .	10	12	13	15 ⁷ c/m
La pièce . . .	» 30	» 40	» 60	» 75

PLATEAUX

En grès pour borax^o



N° 276.

Diamètre	10	12	14 c/m
La pièce.	» 15	» 20	» 25

PLATRE à mouler.

Le kilog » 20

PLOMB

Vieux pour fondre. } Cours variable.
 En planches }
 Laminé de 1/10 m/m épaisseur par 500 grammes le kilog. 2 »

POINÇONS EN ACIER, à la main

AVEC INSCRIPTIONS GRAVÉES

pour marquer le métal.

Gravure	1/2	3/4	1 à 4	4 1/2 à 5	6 à 7	8	9	10 m/m
Chaque lettre . . .	» 60	» 50	» 40	» 45	» 50	» 55	» 60	» 70
Filet d'entourage	jusqu'à 30		40		50		60 m/m diam.	
	1 50		2 10		2 75		3 50	

Fourniture des poinçons au-dessous de 200 grammes. la pièce 1 25
 — — — — — au-dessus — — — — — le kilog 5 50

POIDS



N° 278.

En cuivre à bouton.

Grammes	1	2	5	10	20	50
La pièce	» 05	» 05	» 05	» 10	» 15	» 35
Grammes	100	200	500	1000		
La pièce	» 55	» 90	1 75	2 90		

Subdivisions de Grammes.

En métal blanc la série » 30

N° 278. En cuivre à bouton, avec socle noyer à chanfrein.

Par séries de	100	200	300	500	1000	2000 gram.
La série	1 10	1 50	2 10	2 75	4 50	8 »

PORTE-FORETS


Nez fendu à vis, poulie cuivre

pour archets en baleine.




N° 1.	la pièce	» 40
N° 2.	—	» 50
N° 3.	—	» 75
N° 2. En boîte bois, avec 48 forets variés.		3 »

PRESSES POUR MOUFLES




N° 282.



N° 284.

Légère la pièce 10 » Forte la pièce 18 »

RIFFLOIRS pour or



Par douzaine. 6 » | La pièce » 60

RIFFLOIRS pour caoutchouc.



Par douzaine 6 » | La pièce » 60



RATELIER en bois.

Pour accrocher les outils.

N° 286.

Le mètre » 60

RESSORTS EN MAILLECHORT DORÉ



N° 288.

Ressorts par paires.

La douzaine de paires 4 »
 La paire » 40



N° 290.

Porte-ressorts par jeux de 4.

La douzaine de jeux 2 50
 Le jeu » 25

ROUGE A POLIR

l'or et l'argent.

En poudre par boîtes de 250 grammes le kilog. 8 »
 En boules par boîtes de 1 kilog. — 6 »
 En bâtons pour le tour A. J. — 5 50

SABLE A MOULER

Les cent kilog 15 »



N° 292.

SCIES CARRÉES A DÉCOUPER


pour métal et pour caoutchouc.

12 c/m qualité supérieure	n° 0 à 6 par grossc. 2 50	par douzaine. . . » 25
—	n° 7 à 8 2 75	. . . » 30
16 c/m	n° 0 à 6 3 25	. . . » 35
—	n° 7 à 8 3 50	. . . » 40

SOUDURES

D'argent en plaques le kilog. 120 »
 D'or — le gramme. 1 80
 Pour maillechort en plaques le kilog. 60 »
 D'étain tendre — 30 »
 — ordinaire — 2 50

SPATULES DOUBLES pour la Cire.



N° 294.

Longueur 16 c/m la pièce » 60

SPATULES SIMPLES pour le plâtre.



N° 296.

Longueur totale, 22 c/m. la pièce 1 20

**SOUFFLETS AU PIED
pour souder ou pour fondre au gaz**



N° 298.

Cylindriques, garnis tôle
simple vent.

La pièce.

Diamètre des cuirs 18 c/m . . . 30 »
— — 22 c/m . . . 38 »



N° 300.

à double pédale avec ballon
vent continu.

COMPLET la pièce 18 »
BALLON AVEC TUBES 4 »
BALLON SEUL 2 25

STÉARINE pour durcir les modèles. le kilog. 2 50



N° 302.

TABOURETS à sabots.

Hauteur	30 à 45	50	60	70 c/m
Dessus paille	1 60	1 75	2 »	2 25 la pièce
— bois perforé	2 50	2 75	3 25	3 50 —

Plaques perforées pour tabourets. la pièce » 75



N° 304.

TAMIS

Avec toile fer n° 2 à 20.

Diamètre	20	25	30	40 c/m
La pièce	1 75	2 »	2 25	3 »

Avec toile laiton n° 10 à 60.

La pièce	2 »	2 75	3 50	4 75
--------------------	-----	------	------	------

Les numéros de toile représentent le nombre de mailles par 27 m/m.

TAS EN ACIER FONDU POLIS

Plats pour établis.



N° 306.

Jusqu'à 600 grammes.	la pièce	1 50
Au-dessus de 600 grammes.	le kilog.	2 50



N° 308.

A queue pour forger et pour estamper.

Jusqu'à 850 grammes.	la pièce	2 25
Au-dessus de 850 grammes.	le kilog.	2 50



N° 310.

TAS EN FONTE pour estamper.

Poids approximatif 14 kilog.

16 ^c /m carrés sur 7 1/2 ^c /m épaisseur.	le kilog.	» 60
--	-----------	------

TOURNEVIS

manche en acier à pignons.



N° 312.

Largeur de lame 2 ^m /m.	la pièce	» 15
— — 3 —	—	» 25
— — 4 —	—	» 30

TOILE ÉMERISÉE

En Rouleaux, sur 75^c/m de largeur

En Feuilles, de 30×20^c/m

1 50 le mètre

Par 100 feuilles.	13 » le cent
Au détail.	» 15 la feuille

TOILE FER extra forte pour souder.


Le mètre carré.	6 50
-------------------------	------

TUBE EN CAOUTCHOUC pour le gaz.

Diamètres.	12×8	14×10	17×12 ^m /m	
Le kilog.				8 »

ZINC D'ART en lingots. Cours variable.

TOURS POUR ATELIER



N° 314.




N° 316.



N° 318.

N° 314.	Monté avec poupée n° 316	la pièce	50 »
—	— — — n° 318	—	60 »
N° 316.	Poupée seule, ordinaire, 15 c/m haut	—	10 »
N° 318.	— — — universelle, 15 c/m haut	—	20 »

VULCANISATEURS ET ACCESSOIRES



N° 320.

Vulcanisateurs timbrés
avec bride à tourillon

Pour 1 moule	la pièce	95 »
» 2 »	—	110 »
» 3 »	—	120 »
» 4 »	—	130 »

Manomètre, siphon et pose (en plus) 75. »
Bagues en plomb de rechange . . . la pièce » 75.



N° 322.

Chemises Réchauds
en tôle

Pour 1 moule	la pièce	9 »
» 2 «	—	10 »
» 3 »	—	11 »
» 4 »	—	12 »



N° 324.

Brûleur à gaz
en fonte,


La pièce 4 50



N° 326.

Lampe à essence
en laiton.

La pièce 8 »




N° 328.

Thermomètre

La pièce 3 »

INSTRUMENTS ET FOURNITURES POUR LE CABINET


ABAISSE-LANGUE, nickelé, manche bois.



N° 330.

Longueur totale 25 c/m. la pièce 4 25

- AMADOU en bandes, le paquet de 25 gr. » 75
- BANDES CAOUTCHOUC pour séparer les dents la boîte de 50 1 10
- BISTOURI avec lancette, pliant manche métal. la pièce 5 50
- BOIS DE DRAGONNIER, pour nettoyer. le paquet » 60
- BOIS D'HICKORY, pour pivots. la boîte 1 10



N° [332.]

BOITE

EN CHÊNE

avec 5 tiroirs

pour

étudiants.

Mesures extérieures.


Largeur 27 c/m

Hauteur. 24 c/m

Profondeur. 24 c/m

La pièce. 18 »

BOITE-ÉCRIN pour l'or en feuilles.



N° 334.

Boite 18 c/m long, 12 1/2 c/m large.

La pièce 6 »



N° 336.

Ciseaux 20 c/m long.

La pièce 3 »



N° 338.

Couteau à vis 22 c/m long.

La pièce 3 »

BRUCELLES ou PRÉCELLES



N° 340.

Pour aurifications 17 c/m long la pièce 4 »



N° 342.

Pour aurifications 15 c/m long la pièce 3 50



N° 344.



Pour pansements 15 c/m long. la pièce 2 25



N° 346.

Pour pansements 13 c/m long. la pièce 1 75

CAUTÈRE COMPLET EN TROUSSE




N° 348.

Complet avec une pointe platine au choix	la pièce	30 »
Chaque pointe en platine en plus	—	9 »
Soufflerie de rechange, seule	—	4 »

NOTA. — Les pointes n^{os} 1 à 4 sont pleines, la pointe n^o 5 est un injecteur à air chaud.


CISEAUX à gencives.



N° 350.

12 c/m long, Droits	la pièce	2 »
— — Courbes	—	2 50

N° 352.



CLÉ
de [Garangeot.

La pièce 4 50

COMPOSITION POUR EMPREINTES

PAR BOITES DE 225 GRAMMES

se fait en deux sortes

N° 2, moyenne, s'employant telle que.

N° 4, molle pour amollir l'ancienne.

A la Cloche	la boîte	2 »
"Godiva"	—	2 25

COTON HYDROPHILE

Par paquets de 50 grammes. le kilog 5 »

En petites boules la boîte 1 50

CRAMPONS POUR DIGUES (figures page suivante).

- N° 13, 14, 15. Pour grosses molaires inférieures.
- 16 à 17. Pour molaires d'enfants.
- 18, 19. Pour grosses molaires supérieures et inférieures.
- 20. Pour cavités postérieures de molaires isolées.
- 21. Pour dents de sagesse.
- 22, 27, 29. Pour bicuspides.
- 23. Pour incisives centrales et latérales.
- 24, 25. Pour cavités de molaires sous la gencive (droit et gauche).
- 26, 28. Pour molaires.
- 30, 31. Pour grosses molaires (droit et gauche).
- 38 à 42. Pour grosses molaires et bicuspides isolées.
- 43 à 46. Pour petites molaires et incisives isolées.
- 51. Pour molaires inférieure

CRAMPONS POUR DIGUE DE CAOUTCHOUC



13

14

15

16

17



18

19

20

21



22

23

24

25



26

27

28

29

30

31



38

39

40

41

42



43

44

45

46

51

Prix. la pièce 1 50.

DIGUE EN CAOUTCHOUC ET ACCESSOIRES

Digue caoutchouc en rouleau, par 50 gr.	la boite	2 »
Fil de soie pour id.	la bobine	» 50



N° 354.

Poids pour digues
en laiton nickelé.


La pièce 1 75



N° 356.

Porte-digue avec plaques en corne.

La pièce 2 25



N° 358.

Emporte-pièce triangulaire.

La pièce 3 »




N° 360.

Pince nickelée pour orampons.


Longueur 16 c/m. la pièce. 8 »

DAVIERS ANGLAIS NICKELÉS




Pour prix et descriptions, voir page 54.

DAVIERS ANGLAIS NICKELÉS




Pour prix et decriptions, voir page 51.

DAVIERS ANGLAIS NICKELES




Pour prix et descriptions, voir page 54.

DAVIERS ANGLAIS NICKELÉS



Pour prix et descriptions, voir page 54.

DAVIERS ANGLAIS NICKELÉS




Pour prix et descriptions, voir page 54.

DAVIERS ANGLAIS NICKELES



Pour prix et descriptions, voir page 54.

DAVIERS ANGLAIS NICKELÉS




Pour prix et descriptions, voir page 54.

DAVIERS ANGLAIS NICKELÉS



Pour prix et descriptions, voir page 54.

DAVIERS ANGLAIS NICKELÉS



Pour prix et descriptions, voir page 54.

DAVIERS ANGLAIS NICKELÉS

pour mâchoire supérieure.

N ^{os} 4	Incisives centrales et canines.
— 2	— latérales et bicuspides.
— 3	Incisives.
— 37	Incisives et canines, pour enfants.
— 7	Bicuspides pour les 2 côtés,
— 9	— — côté droit.
— 10	— — côté gauche.
— 17, 72, 89, 92	Molaires côté droit.
— 18, 72 ^a , 90, 93	— — côté gauche.
— 39	Molaires des deux côtés pour enfants.
— 80	Molaires et dents de sagesse.
— 19, 67	Dents de sagesse.
— 29, 30, 41, 44, 49, 50, 76, 83, 85	Racines
— 43	Racines pour côté droit.
— 42	— — côté gauche.
— 51, 77	Racines becs étroits.
— 52, 78	— — becs larges.
— 27, 65	Racines de molaires côté droit.
— 28, 65 ^a	— — côté gauche.
— 55	A séparer les molaires.
— 82	A séparer et extraire.
— 57, 58	A couper, becs droits.
— 61, 62	— — becs arrondis.

pour mâchoire inférieure.

N ^{os} 4	Incisives et canines.
— 5, 6	Incisives.
— 38	Incisives et canines pour enfants.
— 8, 13, 16, 75	Bicuspides pour les 2 côtés.
— 11, 14	Bicuspides pour côté droit.
— 12, 15	— — côté gauche.
— 21, 22, 70, 73, 86, 87	Molaires.
— 23	Molaires pour côté droit.
— 24	— — côté gauche.
— 40	— — des 2 côtés pour enfants.
— 79	Molaires et dents de sagesse.
— 20	Dents de sagesse.
— 31, 33, 45, 48, 68, 69, 74, 81	Racines
— 34, 46	Racines pour côté droit.
— 35, 47	— — côté gauche.
— 32, 71	Racines de molaires.
— 25	Racines de molaires pour côté droit.
— 26	— — côté gauche.
— 56, 91	A séparer les molaires.
— 59, 60, 84	A couper, becs droits.
— 63, 64	A couper, becs arrondis.

PRIX N^{os} 1 à 65. la pièce 8 »
 N^{os} 67 à 93. — 9 »

ÉLEVATEURS, manche ébène.



1.



2.



3.



7.



8.



4.



5.




6.



9.

N ^{os} 1 à 6	la pièce	4 50
N ^{os} 7 à 9	—	4 75

FAUTEUIL A MANIVELLE




N° 362.

N° 1. Dessus bois pour clinique.	Prix 270 »
N° 3. Garni de velours grenat ou vert.	— 350 »
Emballage	25 »

Poids approximatif : 100 kilog.

FAUTEUIL A POMPE




N° 334.

N° 4. Garni de velours grenat ou vert. Prix 450 »

Emballage 25 »

Poids approximatif : 115 kilog.

FAUTEUIL A POMPE
Système Wilkerson



N° 366.

Garni de velours grenat ou vert.

N° 10. Prix 700 »

Emballage 25 »

Poids approximatif : 133 kilog.

FAUTEUIL A POMPE

Système Colombia.



N° 368.

Garni de velours grenat ou vert.

N° 12. Prix 750 »

Emballage. 25 »

Poids approximatif : 155 k



N° 370

ATTACHEMENT

N° 1.

pour

Fauteuil


de clinique.

Poids approximatif

7 kilog.

complet

65 »



**ATTACHEMENT
PERFECTIONNÉ**

N° 3.

pour

Fauteuil

Poids
approximatif
12 kilog.

complet

150 »

N° 372.

TABLETTE MODÈLE " ALLAN "
garnie de drap grenat ou vert, avec 5 tiroirs




N° 374.

Prix la pièce 40 »


SUPPORTS A CRÉMAILLÈRE

- Avec tablette à 2 tiroirs, complet 84 »
- Supplément pour glace et galerie nickelée 12 »
- Avec tablette, modèle Allan, complet 114 »




N° 376.

avec crachoir et plateau curseur.
complet 100 »



N° 378

ATTACHEMENT A COLONNE



N° 380.

Avec crachoir et tablette modèle "Allan"

poids approximatif 18 kilog.

Complet 185 »

PORTE-CRACHOIR

s'adaptant à tous les fauteuils.



La pièce 18 »

N° 382.

CRACHOIRS en laiton nickelé



N° 384.

Ordinaire la pièce 9 »



N° 386.

A vis et godet la pièce 12 »


VERRES POUR CRACHOIRS



N° 388.

Rouge la pièce 3 50
Vert ou bleu - 2 »

CRACHOIRS tout en verre



N° 390.

Rouge la pièce 3 50

TÊTIÈRE UNIVERSELLE

s'adaptant à tout siège.




N° 392.

La pièce 50 »

ECARTE - LÈVRES

en laiton nîckelé.




N° 394.

La pièce 2 25

FLACON A MERCURE

en buis.



N° 396.


La pièce » 60

INSTRUMENTS

pour manches à vis.

Excavateurs ordinaires . . .	la pièce	» 50
— à cuillère	—	» 60
Fouloirs pour or	—	1 »

**INSTRUMENTS
NICKELÉS
à manche octogone**



N° 398.

Bistouri


Pièce. 1 50

N° 400.

Lancette

1 50

INSTRUMENTS A MANCHE OCTOGONE NICKELÉS
Brunissoirs.



N^{os} 1 à 12. . . . la pièce 1 25 | N^{os} 13 à 18. . . . la pièce 1 75


Ciseaux à émail.



N^{os} 1 à 20. . . . la pièce 1 25

INSTRUMENTS A MANCHE OCTOGONE, NICKELÉS

Excavateurs.




Ordinaires n^{os} 1 à 30 la pièce » 70
A cuillers n^{os} 31 à 45 » 80

INSTRUMENTS A MANCHE OCTOGONE, NICKELÉS

Fraises.




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

N^{os} 1 à 20 la pièce » 80

Forets.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

N^{os} 1 à 10 la pièce » 80



A LA LOUPE
ALFRED
PARIS



INSTRUMENTS A MANCHE OCTOGONE, NICKELÉS


Sondes.

1.




N^{os} 1 à 9. la pièce » 80

Fouloirs pour amalgames.



N^{os} 1 à 18 la pièce 1 50


INSTRUMENTS A MANCHE OCTOGONE, NICKELÉS
Fouloirs doubles pour plombages plastiques.



Nos 1 à 6. la pièce 2 »

INSTRUMENTS A MANCHE OCTOGONE, NICKELÉS


Fouloirs pour or.




N^{os} 1 à 44 : la pièce 1 50

INSTRUMENTS A MANCHE OCTOGONE, NICKELÉS


Fouloirs pour or (suite).



Fouloirs pour or mou.




INSTRUMENTS A MANCHE OCTOGONE, NICKELÉS
Outils à nettoyer.



N^{os} 1 à 36 La pièce 1 25

INSTRUMENTS A MANCHE OCTOGONE, NICKELÉS
Spatules doubles pour plombages.



Nos 1 à 6

.6
la pièce 2 »

LAMPES



N° 402.

A REFLECTEUR, AU PÉTROLE

grande la pièce 40 »
petite - 28 »

Le réflecteur grand, seul. la pièce 28 »



N° 404.

A RÉFLECTEUR, AU GAZ

grande la pièce 36 »

la pièce 28 »



N° 406.

AU GAZ, BRULANT BLEU

nickelée, avec écran.

La pièce 3 50



N° 408.

A ALCOOL

nickelée, avec écran.

La pièce 3 25



LAMPES (Suite)



N° 410.

à alcool, nickelée
avec cuvette pour gutta.

La pièce 5 »




N° 412.

à alcool, nickelée
avec support en mica.

La pièce 5 50

LIMES A SEPARER



TAILLÉES SUR 3 CÔTÉS

trempées, fabrication française	la douz.	2 75	pièce »	25
flexibles, genre américain	—	5 »	— »	50



N° 414.

MACHINE A FRAISER

Roue de côté

de 32 c/m de diamètre

Tige mobile, tête articulée

PORTE-POURREAU FLEXIBLE

ET JOINT FLEXIBLE

Complète

avec pièce à main n° 7.

La pièce 120 »

Complète

avec joint à coulisse.

La pièce 140 »

Le pied seul

avec la tige.


La pièce 65 »

Corde de rechange.

La pièce » 40

Housse en toile verte.

La pièce 2 25



N° 416.

N° 418.

BRAS POUR MACHINE A FRAISER

AVEC TÊTE ARTICULÉE
PORTE-POURREAU FLEXIBLE
ET JOINT FLEXIBLE

N° 416. Avec pièce à main n° 7

Complet. la pièce 55 »

N° 418. Avec joint à coulisse

Complet. la pièce 75 »

Câbles en acier, seuls

Sans les 2 raccords la pièce 2 50
Avec les 2 raccords — 3 50

Gaines seules

Avec les 2 raccords nickelés . . . la pièce 4 25

Tube porte-gaine, flexible.

La pièce. 3 50

PIÈCE A MAIN

N° 7

POUR

MACHINE A FRAISER



N° 420.

N° 422.

N° 422. La pièce seule	24	>
N° 420. La pièce avec joint flexible.	30	>

ANGLES POUR MACHINES A FRAISER



N° 424.




N° 426.



N° 428.

	la pièce
N° 424. Droit à ressort pour pièce à main n° 7.	13 50
— — — pour joint à coulisse.	27 »
N° 426. Droit, nez fendu, tête ronde, pour pièces n° 7.	18 »
— — — — — pour joint à coulisse.	30 »
N° 428. Universel pour pièce à main n° 7.	40 »
— — — pour joint à coulisse.	50 »

ACCESSOIRES POUR MACHINES A FRAISER




Bois pour polir.

par cent, assortis.

La boîte 3 »

Disques.



Meules pour racines.



N^{os} 1 à 10, en carborundum la pièce » 75
 — en corindon » 25

Pointes non montées.



En carborundum . . . » 50 . . . » 75 la pièce.
 En corindon . . . » 15 . . . » 15 —
 Montées sur tige en acier, en plus, par pièce. » 30

Disques en papier verre et émeri la boîte de 100 assortis » 50
 — par boîte de 525, papier et toile assortis la boîte 2 50

Brosses.



N^o 430.
 en soie
 sur tube
 forme pinceau.

La douzaine . . . » 70



N^o 432.
 circulaire en soie
 monture cuivre
 22^m/m diamètre.

La pièce . . . » 75



N^o 434.
 circulaire en acier.
 avec douille
 35^m/m diamètre.

La pièce 1 50

CAOUTCHOUCS MOUS, pour polir.

Coupes.



Pointes.



La douzaine	3 »	La douzaine	2 »
La pièce	» 30	La pièce	» 20

BRUNISSOIRS POUR MACHINES A FRAISER

pour pièce à main n° 7 ou pour angle droit.

En acier, côtelés.



N°s 1 à 16 la pièce » 60

En acier, unis.



N°s 17 à 32 la pièce » 50


FORETS POUR MACHINES A FRAISER

pour pièce à main n° 7 ou pour angle droit.

Ordinaires

plats.

carrés.



N°s 1 à 14 la pièce » 30

de Gate.




N°s 1 à 4, la pièce. » 90


FRAISES POUR MACHINES A FRAISER

pour pièce à main n° 7 ou pour angle droit


Boules.





Roues.



Cônes pointus.



Cônes renversés.



	Nos	0 à 8	9 à 11	12 à 14	
Taille A		» 30	» 40	» 60	la pièce.
Taille B		» 40	» 60	» 80	—

FRAISES POUR MACHINES A FRAISER

pour pièce à main n° 7 ou pour angle droit.

Boules pointues.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



A



B

Poires.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



A



B

Ovales.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



A



B

	N ^{os} 0 à 8	9 à 11	12 à 14	
Taille A.	» 30	» 40	» 60	la pièce.
Taille B.	» 40	» 60	» 80	»

FRAISES POUR MACHINES A FRAISER

pour pièce à main n° 7 ou pour angle droit.

Coniques pour Fissures

Carrées.

Pointues.



A]



B]



1 2 3 4 5 6 7 8



1 2 3 4 5 6 7 8

N^{os} 1 à 8. Taille A. . . . la pièce » 40

Taille B. . . . la pièce » 60

Taille fine pour finir.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

N^{os} 1 à 36. la pièce » 90

FRAISES POUR MACHINES A FRAISER

pour pièces à main n° 7

Pour Racines.

Cylindriques.



Poires.



Boules.




Roues.



N ^{os} 1 à 3.	la pièce	1 10	N ^{os} 17	la pièce	1 10
— 4 à 12.	—	1 30	— 18	—	1 30
— 13 à 14.	—	1 10	— 19	—	1 50
— 15 à 16.	—	1 20	— 20	—	1 70

MANDRINS POUR MACHINES A FRAISER

pour pièce à main n° 7.



» 15 » 40 » 60 » 60 » 60 1 30 1 90 1 90 pièce..

MAILLET POUR MACHINE A FRAISER



N° 435.

Le maillet seul pour pièce à main n° 7	la pièce	15 »
— — — pour joint à coulisse		19 »
Angle droit, aigu ou obtus		12 50
Pointes pour coup direct.		1 »
— — — à angle		1 »
Ecrin seul pour id.		5 »



N° 433.

SCIES CIRCULAIRES à séparer

en 3 grandeurs 13, 17, 21^{mm} diamètre.

La pièce.	» 50
-------------------	------


SUPPORTS A TROUS pour fraises



N° 437.

plateau rond 12^{mm} diamètre
avec 60 trous.

La pièce	1 50
--------------------	------



N° 438.

la pièce.

à 4 tablettes mobiles, 48 trous.	4 50
à 5 — — — 100 trous.	7 50


MANCHES

à vis, pour instruments.

A écrou
pour
fraises.



N° 1	la pièce	» 50	N°s 3 et 4	la pièce	1 »
— 2	—	» 60	— 5	—	2 »
N° 6		la pièce	2 50		



N° 439.



MAILLET AUTOMATIQUE

A DOUBLE ACTION


Le maillet seul	la pièce	26 »
Ecorin seul pour id.	—	5 »

*Pour les pointes,
Voir page suivante.*



N° 440.

POINTES POUR MAILLET AUTOMATIQUE



Pointes n^{os} 1 à 36. la pièce 1 »



N° 442.

MAILLET A MANCHE, tête cuivre, intérieur plomb.

Diamètre 20^m/m. la pièce 2 50



MIROIRS A BOUCHE

à vis

manche] bois ou métal.

La pièce 1 50

Glace de rechange pour id.

N° 444. La pièce 1 »


MORTIERS EN VERRE avec pilon.



N° 446

Ordinaire, 35^m/m diamètre.


La pièce » 80.



N° 448.

Cylindrique, 45^m/m diamètre.

La pièce 1 60



N° 450.

MEUBLE DENTAIRE


en noyer verni avec marbre blanc.

Hauteur totale 1 m. 80 c/m., largeur 82 c/m., profondeur 42 c/m.

Prix	325 »
Emballage	25 »

PHARMACIES

AVEC FLACONS VARIÉS DE COULEURS



N° 452.

Sur plateau bois
de 12 $\frac{1}{2}$ c/m sur 10 c/m
avec 6 flacons.

La pièce 4 »

Flacons seuls pour pharmacies. La pièce » 45



N° 454.

En boîte écrin
de 20 c/m \times 8 $\frac{1}{2}$ c/m \times 5 $\frac{1}{2}$ c/m
avec 10 flacons.

La pièce 7 50

La pièce » 45

PLAQUES EN VERRE pour plombages.

Polies ou dépolies, de 12 c/m \times 8 c/m La pièce » 70

PLOMBAGES

PROVISOIRE, Gutta "Gilbert" Par 25 grammes. La boîte 2 10


{ Ciment "Idéal" en 4 nuances : n° 0, blanc; n° 1, jaune clair; n° 2, gris clair; n° 3, jaune

{ Poudre et liquide La boîte de 45 grammes 6 »

MÉTALLIQUE, amalgame à l'or. Par 30 grammes. Le flacon 9 »

— — à l'argent — — 5 »

— — au cuivre — — 2 50



N° 456.

PORTE-AMALGAME à ressort.

Longueur 14 c/m. La pièce | 4 25

PORTE-COTON en laiton nickelé.



N° 458.

Pour coton neuf.

Diamètre 45 m/m . . . La pièce 3 25




N° 460.

Pour coton hors d'usage.

Diamètre 45 m/m . . . La pièce 3 25

PORTE-EMPREINTES


A



N° 462.

POUR LE HAUT
palais ordinaire.

A*





N° 464.

POUR LE HAUT
Palais profond.


En maillechort poli	la pièce	1 75
En laiton nickelé	—	1 50

PORTE - EMPREINTES




En mallechort poli	la pièce	1 75
En laiton nickelé	»	1 50

PORTE-EMPREINTES



N° 470.

POUR LE BAS




N° 472.

POUR LE BAS

En maillechort poli.	la pièce	1 75
En laiton nickelé.	—	1 50

PORTE-EMPREINTES

F



N° 474.

POUR LE BAS



M

POUR HAUT ET BAS

N° 476.

L

POUR HAUT ET BAS

N° 478.



En maillechort poli. la pièce 1 75
En laiton nickelé. — 1 50

PORTE-EMPREINTES


en laiton nickelé.



N° 480.

Pour dents à pivot.

La pièce 2 25



N° 482.

Pour dents isolées,
de côté.

La pièce 1 50




N° 484.

Pour dents isolées,
de devant.

La pièce 1 50

RUBANS DE TOILE, émeri et verre, pour polir.

La boîte de 1 grosse, assortis 1 40




N° 486.

**PORTE-SCIES
A SÉPARER**

Lames de 35 m/m de long.

Le porte-scie. . . . » 75

La douz. de scies . 1 20




N° 488.

SÉPARATEUR UNIVERSEL

La pièce 7 »

SERINGUES HYPODERMIQUES

(Contenance 1 gramme)



N° 490.

EN ÉCRIN

à rondelle

avec 1 aiguille droite et 1 aiguille courbe

Complète la pièce 4 »

Aiguilles de rechange — » 60



N° 492.

EN ÉCRIN

à oreillettes

avec 1 aiguille droite et 1 aiguille courbe

Complète la pièce 5 »

Aiguilles de rechange — » 60




EN BOITE MÉTAL

démontable et stérilisable

avec 2 aiguilles droites

3 pistons et 3 jeux de rondelles




N° 494.

Complète la pièce 6 50

Aiguilles de rechange — » 60

SERINGUES A EAU en métal

(Contenance 5 grammes)



avec 1 canule droite et 1 canule courbe.	la pièce	4 50
Canules de rechange pour id.	—	1 20
Ecrin pour id.	—	1 75

SERINGUES A AIR CHAUD

avec poire en caoutchouc.



N° 498.

N° 1.	la pièce	3 50	Canules de rechange.	la pièce	1 50
2.	—	4 »	—	—	1 90
3.	—	4 50	—	—	2 25

avec ballon en caoutchouc.



N° 500.

La pièce.	2 25
-------------------	------

SPÉCULUM de bouche



N° 502.

en laiton nickelé.

La pièce.	3 25
-------------------	------

SUPPORTS A CRANS

pour instruments



N° 504.

en métal nickelé

115^m/m × 90^m/m

La pièce.	1 »
-------------------	-----



(ouvert) N° 506. (fermé)

STÉRILISATEUR nickelé

170^m/m haut, 55^m/m diam. pièce 12 »





N° 508.

VASE à désinfecter

rouge 105^m/m haut. 85^m/m diam.



La pièce. 1 50

SONDES "équarrissoirs détremés".




- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | 1 | } sans manche. la douz. » 60 |
|  | 2 | |

TIRE-NERFS

avec dents sur un côté


- | | | |
|---|---|---------------|
|  | 3 | } sans manche |
|  | 4 | |

Taillées en hélice genre « Donaldson »

- | | | |
|--|---|---|
|  | 5 | } en acier sans manche
la douz. 3 » ; la pièce » 30 |
|  | 6 | |
|  | 7 | } en acier, courts
avec manche laiton ou ébonite
la douz. 4 » ; la pièce » 40 |

MANCHES UNIVERSELS


pour sondes et tire-nerfs.



N° 510.

La douzaine 4 » | La pièce » 40

VIS EN ACIER POUR RACINES



N° 512.

A barrette.

La pièce 3 »




N° 514

A anneau.

La pièce 3 »


TROUSSES EN CUIR



N° 516.

Pour instruments, AVEC 32 CASES ET 2 POCHE

La trousse seule. 11 »



N° 518.

Pour 10 daviers.

La trousse seule. 11 50

TABLE DES MATIÈRES

	Pages		Pages
Abaisse-langue	39	Cabrons	7
Abat-jour	3	Calibres	7-8
Alphabets en acier	3	Caoutchoucs dentaires	8
Amadou	39	Caoutchoucs mous pour polir	81
Amalgames	92	Capsules en porcelaine	8
Amiante	3	Carborundum	27-80
Angles pour fraiseuse	79	Casiers en sapin	9
Archets en baleine	3	Cautère	41
Articulateurs	4	Chalumeaux	9
Attachements	60-62	Charbons à souder	10
Augettes pour tours	4	Chemises pour vulcanisateurs	38
Balance	4	Chevilles d'établis	10
Bandes caoutchouc	39	Ciment Idéal	92
Bigornes	5	Cires diverses	10
Billots	5	Cisailles	10
Bistouris	39-64	Ciseaux d'atelier	10-11
Bocfils	5	— à émail	65
Bois à polir pour atelier	5-7	— à gencives	41
— — pour fraiseuse	80	— à or	40
Bois de dragonnier	39	Claies d'atelier	11
— d'hickory	39	Clé de Garangeot	42
Boîtes à limaille	5	Compas	12
Boîte en chêne	39	Composition à empreintes	42
Boîte-écriin pour or	40	Cordes pour archets	12
Bois à plâtre	6	— pour tour d'atelier	12
Borax	6	— pour fraiseuse	76
Brides pour moufles	27	Corindon	27-80
Brosses d'atelier	6	Coton hydrophile	42
— de cabinet	80	Couteaux à plâtre	12
— cardes	8	— pour or	40
Brucelles d'atelier	7	Crachoirs	63
— de cabinet	40	Crampons	42-43
Brûleurs à gaz	22-38-74	Crochets pour cordes	13
Brunissoirs	65-81	Cuillères à fondre	13-20
Burettes	7	Daviers anglais	45 à 54
Câbles pour fraiseuse	77	Digue caoutchouc	44

	Pages		Pages
Disques en papier	80	Meuble dentaire	91
Ecarte-lèvres	64	Meules en grès	26-27
Echoppes	14	Miroirs à bouche	90
Élévateurs	55	Mortiers en verre	90
Emporte-pièce pour digue	44	Mouffes	27
Equarrissoirs	15	Paillassons pour billots	28
Etablis	13	Papier à articuler	28
Étain	14	Papier émeri et verre	28
Étaux	15-16	Peaux d'établis	28
Excavateurs	64-66	Peaux de chamois	28
Fauteuils	56 à 59	Perruques pour souder	28
Fers à souder	16	Pièces à main	78
Fcutres pour polir	16-17	Picres à aiguiser	28
Fil de fer sur bobine	17	Pierre ponce	28
Filières à tarauder	17-18	Pinceaux à borax	28
— à tirer	18	Pincés d'atelier	29-30
Flacons à mercure	64	Pincés à crampons	44
Fontaines en zinc	18	Pharmacies	92
Forets d'atelier	19	Plaques en verre	92
— de cabinet	67-81	Plateaux à borax	30
Formes pour zincs	19	Plâtre à mouler	30
Forges portatives	19	Plomb	30
Fouloirs	64-68 à 71	Plombages	92
Fourneaux à gaz	19-20	Poids à peser	31
Fraises	67-82 à 85	Poids pour digues	44
Gaines de fraiseuses	77	Poinçons en acier	30
Godiva	42	Pointes de maillets	89
Gomme laque	21	Poirés caoutchouc	99
Gouges	11-14	Porte-amalgame	92
Grattoirs	20	Porte-coton	92
Gutta pour plombages	92	Porte-crachoir	63
Housses pour fraiseuse	76	Porte-digue	44
Huile pour machines	21	Porte-empreintes	93 à 97
Instruments à nettoyer	72	Porte-forets d'atelier	31
Laminoirs	21	Porte-scies d'atelier	5
Lampes d'atelier	21-22	— à séparer	97
— de cabinet	74-75	Précelles d'atelier	7
Lancettes	64	— de cabinet	40
Limes demi-rondes	23	Presses pour mouffes	31
— à racines	24	Ratelier pour outils	34
— à séparer	75	Ressorts maillechort	34
— en corindon	24	Rifloirs	32-33
Machines à fraiser	76	Rouge à polir	34
Maillechort	25	Sable à mouler	34
Maillets d'atelier	25	Scies à découper	34
— de cabinet	88-90	— à séparer	86-97
— pour fraiseuse	86	Séparateur	97
Manches de limes et échoppes	25	Seringues hypodermiques	98
— de marteaux	26	— à eau et à air	99
— mobiles pour instruments	87-100	Soie pour digue	4
Mandrins pour fraiseuse	85	Sondes	68-100
Marteaux	26	Soudures	34

	Pages		Pages
Soufflets au pied	35	Thermomètres	38
Spatules d'atelier	34-35	Tire-nerfs	100
— pour plombages	73	Toile émerisée	36
Spéculum de bouche	99	Toile fer pour souder	36
Stéarine	35	Tours d'atelier	37
Stérilisateur	100	Tournevis	36
Supports pour instruments	99	Trousses	101
— pour fraises	86	Tube caoutchouc	36
— à crémaillère	61	Vase à désinfecter	100
Tablettes « Allan »	61	Verres pour crachoirs	63
Tabourets d'atelier	35	Vis pour racines	100
Tamis	35	Vulcanisateurs	38
Tas en acier et en fonte	36	Zinc en lingots	36
Tétière universelle	63		

A LA CLOCHETTE

ALFRED JOLYOT

PARIS

